


Fig. 1.



Bouvier del.

Minéralogie, Travail  
Plan d'Étuve au deuxième Ouvrier des S




Fig. 2.






Fig. 3.



Echelle de neuf Toises.



ologie, Travail des Sels.  
Premier Ouvrier des Salines de Montmorot.