

Fig. 1.





Fig. 2.





Fig. 3.







Fig. 4.



Goussier Del.

Bernard Peab.

Laminage du Plomb,
Préparations du moule sur lequel on fonde les Tables de Plomb.