

Fig. 5.




Fig. 6.




Fig. 7.






Fig. 8.



Goussier Del.

Benard Fecit.

Laminage du Plomb, suite des préparations du moule