


Fig. 3.

Fig. 4.



B





Fig. 5.



6 12 18 24 Pieds

Goussier Del.

Benard fecit

Forges, 1^e section, calcination de la Mine dans les fourneaux de Fordenberg.