


Goussier Del.

*Soierie, Plan du Moulin de Pieront,*



Benard Fecit.

De Piémont, à Strafins pour Organiser les Soies.