





Goussier Del.

Minéralogie, Fourneaux pour le cobalt et l'arsenic.

Benard Tact.