





Goussier Del.

Benard Fecit

Minéralogie, Travail du Souffre, maniere de l'extraire des Pirites.