






Goussier Del .

Minéralogie, Machine pour l'épuisement des Eaux de Pontpéan Plan et 1

Fig. 1.



Benard Fecit.

ment Eau des Mines et pour sortir le Minerai 2.
 tpeau et Élévation.