



Goussier Del.

Benard Fecit.

Forges. 5 Section, Fenderie. Machine pour Profiler les plattes Bander et le Plan des Taillans et des Espatars.