



Remetage



Armure



Course de 14 Fils sur 8 Lisses par le moyen du Retour.

Course de 14 Coups de Navette sur 8 Marches par le moyen du Retour.

Goussier Del.

Bernard Écât.

Soierie,

h

Chenette sans Poil, qui conduit à plusieurs petites façons dans le fond des Etoffes.