



Remetage



Armure



Corps de 1600 Mailles et 9 Fils par Mailles



Trois Courses de Satin pour une du Liage.

Liage Satin Courses des Marches

Goussier Del.

Bernard Ecit.

Soierie

WU

Satin. 1. 2. 3. 4 Liacs, Courants ou Brochés avec un Liage de 5 le 6.