

Fig. 1.

Fig. 2.




Fig. 4.




Fig. 3.




Fig. 5.

Goussier Del.

Benard Fecit

Soierie, Calandre. Maniere de Ployer les Etoffes qui doivent être Moërées et Développement et usage du Valet.

qqqq