




Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.





Fig. 5.



Fig. 6.



# Fonte des Canons l'opération de couler le métal Fondu dans les Moulés.