





Goussier Del.

Minéralogie, Fabrique de la poudre à c



de la Poudre à Canon. Élévation du Moulin à Pylons.

Benard Fecit. b.