











Goussier Del.

Benard Fecit

Minéralogie, Machines pour l'épuisement des Eaux des Mines et pour sortir les Minéraux.
Machine de Pontéan, Développement